



تقنية الطباعة ثلاثية الابعاد

2024 ديسمبر 12 - 08
دبي (الإمارات العربية المتحدة)



تقنية الطباعة ثلاثية الابعاد

رمز الدورة: 661_119981 تاريخ الإنعقاد: 08 - 12 ديسمبر 2024 دولة الإنعقاد: دبي (الإمارات العربية المتحدة) التكلفة: 4500 اليورو

المقدمة:

لم يعد من الخيال محاكاة أي نموذج ثلاثي الأبعاد أو مجسم، وتحويل كل ما يخطر ببالك من أشكال متنوعة لتكوين صورته طبق الأصل منه على أرض الواقع. ما هي تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد؟ وكيف تطورت مع مرور الوقت؟ وما أهمية هذه التقنية في التصنيع؟ ترجع بداية الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى عام 1976م، عندما تم اختراع الطباعة النافثة للحبر. في بداية الثمانينيات، ظهرت أول تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وفي ذلك الحين كانت تسمى بتقنية النماذج الأولية السريعة. في عام 1984م، ومع مزيد من التعديلات والتطور والتقدم للفهمور الطباعة النافثة للحبر: تحولت التكنولوجيا من الطباعة مع الحبر إلى الطباعة مع المواد. حيث يرجع أصول الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى عام 1986، عندما تم إصدار أول براءة لجهاز الهجسمات SLA. وهذه البراءة تنتهي إلى تشارلز هال. ومنذ ذلك الحين، تم تطوير مجموعة متنوعة من تطبيقات تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد عبر العديد من الصناعات. هي طريقة من طرق التصنيع الرقمي وهي تسمح لك بطباعة ما تقوم بتصميمه عبر برامج التصميم ثلاثية الأبعاد حيث انها تسهل عليك عملية التعديل المتكرر للتصميم وإعادة تصنيعه بسرعة دون الاحتياج الى قوالب او خطوط إنتاج مكلفة. سنتعلم في هذا البرنامج كيف تقوم بتصميم وتعديل وطباعة القطع والاختراعات. تسمح لك تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالحصول على نموذج عيني حقيقي من نموذج متوفر بين يديك على شكل موديل رقمي في الحاسوب. النموذج Model قد يكون ذا تطبيقات طبية او هندسية او فنية، او تعليمية، وغيرها الكثير كل ذلك ستحوله الطباعة لك الى حقيقة.

الهدف من الدورة:

تهدف الدورة لتعليم المتقدمين بالنسب العلمية الصحيحة للطباعة الثلاثية الابعاد وتدريبهم نظرياً وعملياً على كيفية الطباعة باستعمال الطابعات التي تعمل بتقنية منصهر البلاستيك FDM وكيفية ضبط الإعدادات الخاصة بالطباعة سواء في برنامج التقطيع، او برنامج التحكم او في اثناء مرحلة بناء التصميم لغرض الوصول للطباعة المثلى.

المحاور العلمية

الطباعة ثلاثية الأبعاد:

- إنشاء الهجسمات من خلال نموذج رقمي
- الطباعة ثلاثية الأبعاد باسم التصنيع الهضاف
- عملية أخذ النموذج الرقمي، وترجمته إلى سلسلة من شرائح أفقية في لغة النلة
- الطباعة عن طريق إضافة طبقات وتعاقبة ودقيقة جداً لا يتجاوز سمها أجزاء من المليمتر من المواد حتى يتم إنشاء الهجسم ثلاثي الأبعاد، باستخدام عدد من التقنيات المختلفة.

الابتكارات الأساسية:

- التلاعب في الهجسمات في شكلها الرقمي
- تصنيع أشكال جديدة عن طريق إضافة المواد

استخدامات الطباعة ثلاثية الأبعاد:

- الطباعة الفنية
- الطباعة التراثية والاثريّة
- طباعة الألعاب
- طباعة المباني
- توفير أطراف صناعية مطبوعة

تحويل التصميم إلى كود تفهمه الطباعة جي كود Code G أهر مكونات الجي كود-Code G الجي كود عبارة عن ملف يحتوي على جميع النواير التي ستفعلها الطباعة، حتى تنتهي من تصنيع المنتج ومن أهر هذه

الأوامر:

- درجة حرارة انصهار الهادة الخام، وهي تختلف من مادة لأخرى
- سهك الطبقة الواحدة، واتجاهات المحركات لرسم الطبقة
- عدد الطبقات المستخدمة وطريقة هاء الطبقات البيئية
- كهية الهادة الخام المستخدمة
- حجر المحسوس وعدد النسخ المطلوبة
- سرعة الطباعة

تجهيز الطباعة وتحميل الجي كود إلى الطباعة:

- نقل ملف الجي كود عن طريق برنامج برونترفيس-Pronterface أو كيورا-Cura
- تسخين الطباعة للدخال الهادة الخام
- ضبط نقطة البداية
- تثبيت سطح الطباعة جيدا
- تحميل الجي كود في برنامج برونترفيس، و رفعه إلى بطاقة الذاكرة

شرح عملية الطباعة ذاتها:

- رسم وتحديد الإطار الذي ستعمل فيه
- رسم وتكوين الطبقة الأولى
- هاء الطبقات التالية حتى تصل إلى الطبقة الأخيرة

شرح تشطيب الطباعة، مناقشة بعض الأخطاء المتوقعة:

- عدم التصاق طبقتين
- تكون بعض الزوائد

نموذج تسجيل :
تقنية الطباعة ثلاثية الابعاد

رمز الدورة: 661 تاريخ الإنعقاد: 08 - 12 ديسمبر 2024 دولة الإنعقاد: دبي (الإمارات العربية المتحدة) التكلفة: 4500 اليورو

معلومات المشارك

النسب الكامل (السيد / السيدة):

.....

الهسمى الوظيفي:

الهاتف / الجوال:

البريد الإلكتروني الشخصي:

البريد الإلكتروني الرسمي:

معلومات جهة العمل

اسم الشركة:

العنوان:

الهدينة / الدولة:

معلومات الشخص المسؤول عن ترشيح الموظفين

النسب الكامل (السيد / السيدة):

.....

الهسمى الوظيفي:

الهاتف / الجوال:

البريد الإلكتروني الشخصي:

البريد الإلكتروني الرسمي:

طرق الدفع

الرجاء إرسال الفاتورة لي

الرجاء إرسال الفاتورة لشركتي